



## ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 723-4-3-224-5-251/22

### ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН

#### I 1. Подаци о уговорном органу

Назив	MINISTARSTVO ODBRANE BiH
ИДБ/ЈИБ	4200745400004
Контакт особа	Slobodan Cimeša
Адреса	Hamdije Kreševljakovića 98
Поштански број	71000 Сарајево (бхп)
Општина/Град	Стари Град (Сарајево)
Телефон	(033) 286-574
Факс	(033) 286-697
Електронска пошта	<a href="mailto:nabavka_prodaja@mod.gov.ba">nabavka_prodaja@mod.gov.ba</a>
Интернет адреса	<a href="http://www.mod.gov.ba">www.mod.gov.ba</a>

#### I 2. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

##### I 2.а. Врста

Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

##### I 2.б. Ниво

Државни ниво

##### I 2.ц. Дјелатност

Извршна власт

#### I 3. Заједничка набавка

Не

#### I 4. Набавка у име других уговорних органа?

Не

## **ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

### **II 1. Врста уговора**

Радови, Завршни грађевински радови, Остали радови за довршетак градње

### **II 2. Подјела на лотове**

Не

### **II 3. Да ли је закључен оквирни споразум?**

Не

### **II 4. Опис**

#### **II 4.а. Назив предмета уговора**

Радови на санацији дијела кровног покривача, олука и димњака на објекту број 18 у касарни "Травник"

#### **II 4.б. Кратак опис предмета уговора**

Радови на санацији дијела кровног покривача, хоризонталних и вертикалних олука и три димњака на објекту број 18 у касарни "Травник" у Травнику.

#### **II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)**

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	45261900-3	Радови поправка и одржавања крова

### **II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци**

#### **II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?**

Не

### **II 6. Укупна количина или обим уговора**

1 (један) комад

### **II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова**

Касарна "Травник" Травник

### **II 9. Трајање уговора или рок извршења**

10 (десет) дана

## **ОДЈЕЉАК III: ПОСТУПАК**

**III 1. Врста поступка**

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци

**III 2. Критеријуми за додјелу уговора**

Најнижа цијена

**III 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење?**

Не

**III 6. Да ли је објављено ех анте обавјештење о транспарентности?**

Не

**IV ОДЈЕЉАК IV: ДОДЈЕЛА УГОВОРА****IV 1. Подаци о најуспјешнијем понуђачу/групи понуђача**

Један понуђач

Р.Бр.	Назив	ИДБ/ЈИБ	Општина/Град	Држава
1	OR "LIMARIJA NAMO#	4337740010009	Травник	Босна и Херцеговина

**IV 2. Информације о додјели уговора****IV 2.а. Коначна укупна вриједност уговора/оквирног споразма без ПДВ-а у КМ**

5035,00

**IV 2.б. Годишња вриједност без ПДВ-а у КМ**

5035,00

**IV 2.ц. Датум закључења уговора/оквирног споразума**

21.09.2022.

**IV 2.д. Број примљених понуда**

3

**IV 2.е. Број прихватљивих понуда**

1

**IV 2.ф. Вриједност најниже прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ**

5035,00

**IV 2.г. Вриједност највише прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ**

5035,00

**IV 4. Информације о подуговарањима**

IV 4.a. Уговор ће се вјероватно подуговарати?

Не

**ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

**V 1. Да ли су кориштени правни лијекови у поступку са додјелу овог уговора?**

Не

**V 2. Да ли је набавка финансирана из средстава ЕУ?**

Не

## АНЕКС Ц2

а) Услов из Закона за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"

Члан 21. Став (1) Тачка д)

б) Разлози за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"

Извршеним прегледима на објекту број 18 на локацији касарне "Травник" у Травнику, установљено да је на кровној конструкцији истог дошло до прокишњавања кровне покривке на завршним дијеловима крова (лимени продужеци испод олука), а чије прокишњавање узрокује продирање воде у спаваоне и учионице у којима је смјештена скупопцјена донирана опрема (ADL) намијењена за тестирање кандидата на обуци. Даље продирање воде може довести до обрушавања стропова као и до струјног удара што би за последицу имало штету у материјалним и људским ресурсима. Такође је установљено да је дошло до видних оштећења на три димњака, усљед земљотреса, на којима је дошло до испадања цигле те су исти изгубили своју статичност. Потпуно обрушавање истих би се могло десити у сваком моменту што би за последицу имало оштећење крова на објекту као и угроженост живота персонала који би се у моменту обрушавања истих налазили испред и око објекта. Стање лимене покривке надстрешнице изнад улаза у објекат као и хоризонталних и вертикалних олука је у веома лошем стању због чега се дијелови фасаде обрушавају те угрожавају сигурност лица приликом улаза и излаза из објекта. Одлука се доноси због тога што Команда логистике властитим капацитетима није у могућности потребне санационе радове, а тренутно у МО БиХ не постоји уговор за извршење наведених радова.

ц) Број понуђача са којима сте преговарали

1

д) Назив понуђача са којима сте преговарали

OR "LIMARIJA NAMO#